



# PÁJER KEMPING ÉS STRAND

5500 Gyomaendrőd, Templom-zug

Információ és szállásfoglalás: 30/967-2741; 30/475-0852; fax: 06-66/282-684

Levél cím: Pájer Sándor 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1. E-mail: [info@pajerkemping.hu](mailto:info@pajerkemping.hu) Web: [www.pajerkemping.hu](http://www.pajerkemping.hu)

Mottó: A nyugalom és a jó időtöltés.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Erkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-

2016 OKT 13.

Toldi Balázs Polgármester Úr részére

Tárgy: beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

OKTATÓSZÁM:	ELŐSZÁM:
1063-2	
MELLÉKLET:	ELŐADÓ:
	Pájer Sándor

Az Ön által és általam 2015. december 28-án megkötött "szabadstrandos" bérleti szerződésben megfogalmazott beszámolási kötelezettségemnek ezúton kívánok eleget tenni.

## Strandok működtetése:

- mindkét szabadstrandon 4-4 felszíni vízmintavétel történt, melyek eredményei megfelelőek voltak,
- az ÁNTSZ és Állategészségügyi Intézet által 1-1 ellenőrzés történt, "megfelelt" eredménnyel,
- a strandokon jelentős "strand" baleset nem történt,
- a templom-zugi strandon szolgáltatásbővítés érdekében beüzemelésre került egy fizetős WATER PARK és egy díjmentes kisgyerekes ugráló vár.

## Bérelt ingatlanok:

- a bérelt ingatlanok karbantartása, festése, javítása megtörtént
  - 1-2-3-as házak előtetőjét újra cseréltük, valamint beázás megakadályozása miatt javításokat végeztünk a tetőkön,
  - a házak külső-belső oldalait és a faszerkezeteket átfestettük,
  - elvégeztük az ebédlő elülső falának javítását, újra burkolását,
  - új fák (2 db platán, 8 db szil) ültetése történt, elsősorban a meglévők cseréjeként.

## Felújítási feladatok:

- Partvédelem felújítási feladatai:  
A strand partvédelem egyes szakaszai a tavasz folyamán a magas vízszint miatt (a 46-os főút alatti áteresztő eltömődése okán) megcsúsztak, elváltak a parttól. A strandszezon kezdetekor a balesetveszélyes szakaszokat kijavítottuk, de ezek a megoldások csak időlegesek.  
A sérült szakaszok sürgős teljes felújítást igényelnek.
- A nagy faház zuhanyzós építményének oldalfala OSB táblákból készült, melyek külső felületét az erózió kikezdte. Felújítása szükséges.
- A 1-2-3-6-8-as szobák faházainak onduline tetőfedése már többszörösen javított állapotban van. Jelenleg nem ázik be, de a közeljövőben biztos cserére szorul.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatásomat elfogadni és tudomásul venni, valamint a jelzett felújítási teendőket megvizsgálni.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 28.


Tisztelettel






10/10/2012  
FRESH SODA









536010

54747 520'S TELUGU TAL




1-2-3-AS TÁHÁZAK  
-SÁTÁTERŐS ELŐTETŐS CÍMER.






1-2-3-6-8 AS FATHAZAK  
TO 70" COVER.












THAT UOUEU,  
THAT ERS. THUR











2016.05.25  
ALABAMA







